

危険物施設における油漏えい事故について

日本板硝子株式会社舞鶴事業所の危険物施設において油漏えい事故が発生しましたので、情報提供いたします。

現在は、漏えいした危険物（C重油）は危険物施設内（防油堤内）に収まっており、危険物施設外及び敷地外への流出の危険性はありません。

また、事業所に対し、施設付近での火気の使用制限を行い火災危険についてもありません。

今後は、同事業所において防油堤内の油の回収作業を早期に実施する予定です。

1 事故発生日時

令和3年11月15日（月）10時15分頃

2 事故発生場所

舞鶴市字大波下小字浜田 255 番地

日本板硝子株式会社舞鶴事業所

3 危険物施設の概要

種別区分 危険物屋外タンク貯蔵所

取扱油種 第4類第3石油類（C重油）

タンク規模 990KL

4 事故の概要

屋外タンクへ送油中にオーバーフローし、タンクから防油堤内へ漏えいしたものの。

漏えい量：約30KL

5 現在の状況

漏えいした油（C重油）は、防油堤内で収まっており、危険物施設外への流出は現在ありません。

6 火災危険

施設付近での火気取扱いを制限しており、火災危険はありません。

7 今後の対応

日本板硝子株式会社舞鶴事業所において、防油堤内に漏えいした重油を回収。

8 市民への影響

風向きにより、付近で油臭がすることがあります。

【お問い合わせ先】

消防本部予防課 担当：安久 ☎：0773-66-0119 FAX：0773-64-5520

E - M a i l : yobou@city.Maizuru.lg.jp