

平成30年7月豪雨に伴う状況報告（第14報）

平成30年7月10日
9時00分現在
舞鶴市災害対策本部

《現在の状況》

1. 気象警報等の発表

危機管理・防災課（66-1089）

年月日	時間	警報の発表・解除
7月5日	11時56分	大雨警報発表
7月5日	15時04分	洪水警報発表
7月5日	22時57分	洪水警報解除
7月6日	23時35分	土砂災害警戒情報
7月7日	0時35分	大雨特別警報発表
7月7日	0時35分	洪水警報発表
7月7日	21時20分	大雨特別警報・洪水警報解除
7月8日	10時17分	大雨警報解除

2. 災害警戒(対策)本部の設置状況

危機管理・防災課（66-1089）

年月日	時間	内容
7月5日	11時56分	災害警戒本部設置
	15時00分	第1回災害警戒本部会議
	18時30分	加佐地区支部設置
7月6日	08時00分	加佐地区支部閉鎖
	09時00分	第2回災害警戒本部会議
	16時00分	第3回災害警戒本部会議
	19時00分	加佐地区支部設置
7月7日	0時35分	災害対策本部設置
	9時00分	第1回災害対策本部会議
7月8日	9時00分	第2回災害対策本部会議
7月9日	9時00分	第3回災害対策本部会議
<u>7月10日</u>	<u>9時00分</u>	<u>第4回災害対策本部会議</u>

3. 避難情報等発表状況（7月8日現在）

危機管理・防災課（66-1089）

①避難情報

発表	解除	種類	対象地域	世帯	人数
7月5日 16時30分	避難指示に 繰り上げ	避難準備・高齢者等 避難開始	市内全域	40,527	83,480

7月5日 17時00分	7月6日 7時00分	避難勧告	高野川流域	1,830	3,555
7月6日 23時35分	月 日 時 分	土砂災害警戒情報			
7月7日 0時12分	7月8日 10時17分	避難勧告	加佐地区全域	1,828	3,699
7月7日 0時35分	7月8日 10時17分	避難指示(緊急) 発表	市内全域	40,527	83,480
7月7日 19時30分	月 日 時 分	避難指示(緊急) 発表	上福井 小字大畑	23	44

4. 市域の降雨量

危機管理・防災課 (66-1089)

(7月8日 7時00分時点 【降り始め】 7月5日7時40分)

箇所	大川橋 [上東]	下漆原 [八戸地]	西神崎 [西神崎]	二ツ橋 [大内]	気象庁 [下福井]	振興局 [浜]	松尾 [松尾]	空山 [観音寺]
累計雨量	476mm	492mm	480mm	431mm	439mm	413mm	376mm	414mm
1時間 最大雨量	57mm	53mm	45mm	57mm	61mm	46mm	35mm	39mm

※7月の観測史上1位の値を更新

5. 河川水位 (7月10日 3時00分時点)

危機管理・防災課 (66-1089)

(1) 市域の河川状況

	【由良川】 [大川橋]	【伊佐津川】 [二ツ橋]	【与保呂川】 [行永]	【志楽川】 [田中町]	【高野川】 [引土]	【米田川】 [上安]	【祖母谷川】 [溝尻]
現在	<u>1.49m</u>	<u>0.97m</u>	<u>0.53m</u>	<u>0.01m</u>	<u>0.84m</u>	<u>0.27m</u>	<u>0.05m</u>
ピーク	6.89m 7月7日 13:00	3.83m 7月7日 4:00	2.02m 7月7日 4:00	1.86m 7月7日 4:00	2.47m 7月7日 4:00	1.19m 7月7日 3:00	1.39m 7月7日 4:00
水防団待機	2.50m	1.30m	1.00m	0.70m		0.45m	
はん濫注意	3.50m	2.00m	1.60m	1.30m		0.80m	
避難判断		2.00m		1.30m			
はん濫危険		2.50m		1.70m			
避難準備	4.00m	2.5、2.9	1.90m	1.70m	1.50m	—	—
避難勧告	5.00m	2.9、4.0	2.60m	2.50m	1.70m	—	—
避難指示	7.00m	右一、4.4	—	—	2.00m	—	—

(2) 由良川上流の水位 (7月10日 3時00分時点)

管区	中丹東	中丹西	中丹西	中丹東
箇所	[地頭(国)/地頭]	[大雲橋/大江町]	[福知山(国)/寺町]	[綾部(国)/味方町]
水位	<u>0.91m</u>	<u>-0.28m</u>	<u>0.54m</u>	<u>1.01m</u>
ピーク	9.09m 7月7日/11:00	9.84m 7月7日/12:00	6.52m 7月7日/11:00	5.61m 7月7日/9:00

6. 避難所の開設状況

福祉企画課 (66-1011)

(1) 開設状況 (7月9日 21時00分現在)

避難所		開設日時	閉鎖日時
自主 避難 所	大浦会館、南公民館、 中総合会館	7月5日 15時00分	7月8日 10時17分
	西支所	7月5日 15時00分	7月8日 18時00分
	加佐公民館	7月5日 15時00分	
	新舞鶴小学校	7月5日 16時30分	7月8日 10時17分
	岡田小学校	7月5日 16時30分	7月8日 10時17分
	由良川小学校	7月5日 16時30分	7月8日 10時17分
	中筋小学校	7月5日 16時30分	7月8日 10時17分
	志楽小学校	7月5日 16時30分	7月8日 10時17分
	池内小学校	7月5日 16時30分	7月8日 10時17分
	西市民プラザ	7月5日 16時30分	7月8日 10時17分
	文化公園体育館	7月5日 16時30分	7月8日 10時17分
	西方寺ふれあい会館	7月5日 17時00分	7月7日 夕方
	和江集会所	7月5日 17時00分	7月6日 午前中
	和江公民館	7月6日 17時00分	7月8日 7時00分
	城屋公民館	7月7日 7時00分	7月7日 午前中
	上福井公民館	7月7日 16時00分	

(2) 避難状況 (7月9日 21時00分現在)

避難所	のべ 避難世帯	のべ 避難人数	現在の避難世帯者数	最終退所日時
西支所	39 世帯	60 人		7/8 15時14分
西市民プラザ	11 世帯	16 人		7/8 15時50分
文化公園体育館	8 世帯	14 人		7/7 15時00分
中央公民館	21 世帯	44 人		7/8 9時15分
加佐公民館	21 世帯	43 人		
新舞鶴小学校	7 世帯	12 人		7/7 14時16分
中筋小学校	2 世帯	4 人		7/7 7時00分
池内小学校	2 世帯	2 人		7/8 5時20分
志楽小学校	2 世帯	3 人		7/8 8時00分

由良川小学校	2世帯	10人		7/7 5時20分
南公民館	4世帯	8人		7/7 23時30分
西方寺ふれあい会館	2世帯	4人		7/7 夕方
大浦会館	6世帯	14人		7/8 8時10分
和江集会所	2世帯	2人		7/6 午前中
和江公民館	2世帯	2人		7/8 7時00分
城屋公民館	1世帯	1人		7/7 午前中
上福井公民館	<u>7</u> 世帯	<u>20</u> 人	<u>6世帯17人</u>	
合計	<u>139</u> 世帯	<u>259</u> 人	<u>6世帯17人</u>	

7. 水防活動

消防本部 (66-0119)、危機管理・防災課 (66-1089)

消防署・消防団による災害出場、広報活動、水防活動等、消防本部による加佐分遣隊派遣・土木課による管内災害出動、パトロール

※ 土砂災害による救助（捜索）活動

【概要】

- ・ 7月7日（土）7時22分覚知
- ・ 舞鶴市字城屋 1318 番地（住宅）
- ・ 自宅付近で作業していた 65 歳男性が土砂崩れに巻き込まれたおそれがあるもの

【活動状況】

月 日	内 容	人 員
7月7日	住宅内、住宅周辺、河川流域、舞鶴湾内を捜索	海上自衛隊 21 名、海上保安部 1 艇、京都府警 10 名、消防本部 13 名、消防団 36 名、付近住民等、約 100 名体制
7月8日	同 上	海上自衛隊 29 名、海上保安部 1 艇、京都府警 22 名、消防本部 32 名、消防団 23 名、付近住民等、約 100 名体制
<u>7月9日</u>	<u>12:00 住宅及び周辺の捜索を終了（発見に至らず）。引き続き、河川流域及び舞鶴湾内を捜索</u>	<u>海上自衛隊 70 名、海上保安部ヘリ 1 機・1 艇、京都府警 20 名、消防本部 34 名、消防団 7 名、付近住民等、約 150 名体制</u>
<u>7月10日</u>	<u>河川流域及び舞鶴湾内を捜索</u>	<u>8時から活動を再開</u>

8. 道路状況

(1) 市道 (7月10日7:00現在)

土木課 (66-1049)

路線名称	規制等	規制開始	規制解除	事象
白杉マキ山線	全面通行止	7月6日 11時00分		落石
境谷橋 (自歩道)	全面通行止	7月6日 18時40分		橋梁流失
榎五老岳線	全面通行止	7月7日 06時30分		倒木
多祢寺大丹生線	全面通行止	7月7日 11時30分		山崩れ
<u>長谷線 (八戸地～長谷集落)</u> <u>※上漆原～長谷集落は通行可</u>	<u>全面通行止</u>	<u>7月8日</u> <u>18時30分</u>		<u>崩土</u>
別所岸谷線	<u>幅員減少規制</u>	<u>7月8日</u> <u>18時30分</u>		崩土
五條通線	全面通行止	7月5日 16時25分	7月5日 18時15分	道路冠水 ※高潮ではない
上安久倉谷線 (JR 立体交差部)	全面通行止	7月7日 02時40分	7月7日 14時40分	道路冠水 (立体交差部のみ)
引土境谷線 (JR 立体交差部)	全面通行止	7月7日 03時00分	7月7日 15時00分	道路冠水 (立体交差部のみ)
《市場、竜宮、愛宕、溝尻》 竜宮通線、京田通線、海岸通線、 宮古通線、富士通線 (祖母谷川 より東側)	全面通行止	7月7日 05時00分	7月7日 16時00分	道路冠水
平瀬崎線 (瀬崎トシ東舞鶴側)	全面通行止	7月7日 05時00分	7月7日 08時00分	崩土
野原大山線 (旧採石場付近)	全面通行止	7月7日 05時30分	7月7日 07時10分	崩土
計 16 路線 (規制中 6 路線)				

(2) 国道・府道 (7月10日7:00現在)

国・府事業推進課 (78-1192)

路線名称	規制等	規制開始	規制解除	事象
国道27号 (真倉)	通行止	7月7日 4時00分	月 日 時 分	土砂崩れ
舞鶴野原港高浜線 (小橋～野原)	通行止	7月5日 17時45分	月 日 時 分	土砂崩れ
舞鶴和知線 (菅坂峠 <u>登り口付近</u>)	通行止	7月6日 13時00分	月 日 時 分	<u>土砂崩れ</u>
舞鶴和知線 (八反田南町付近)	通行止	7月7日 7時00分	月 日 時 分	車道崩壊 (椿川)
舞鶴福知山線 (大川橋～ <u>岡田下橋</u>)	通行止	7月7日 2時00分	月 日 時 分	<u>土砂崩れ</u>
池辺京田線 (寺田)	通行止	7月7日 10時00分	月 日 時 分	車道崩壊 (寺田川)
<u>金河内地頭線</u> <u>(小原)</u>	<u>1車線確保</u>	<u>7月9日</u> <u>17時00分</u>	月 日 時 分	<u>土砂崩れ他</u>

田井中田線 (大山峠)	片側通行	7月8日 16時30分	月 日 時 分	路肩欠壊
国道27号 (五老T N西側出口)	解除	7月7日 4時00分	7月7日 16時00分	土砂流出
国道178号 (大川橋～栗田)	解除	7月7日 2時00分	7月8日 16時00分	道路冠水 奈具海岸土砂崩れ
国道175号 (とれとれセンター前 ～福知山市牧交差点)	解除	7月7日 2時00分	7月8日 16時00分	道路冠水 土砂崩れ
小倉西舞鶴線 (白鳥トンネル付近)	解除	7月7日 4時00分	<u>7月9日</u> <u>17時00分</u>	土砂崩れ
西神崎上東線 (大川橋～神崎)	解除	7月7日 2時00分	<u>7月9日</u> <u>16時00分</u>	点検・清掃
舞鶴野原港高浜線 (三浜峠)	解除	7月8日 17時00分	<u>7月9日</u> <u>17時00分</u>	土砂流出
合計 11 路線				

(3) 高速道路 (7月8日 22:00 現在)

国・府事業推進課 (78-1192)

路線名称	規制等	規制開始	規制解除	事象
舞鶴若狭道 (福知山 IC～綾部 IC)	解除	7月8日 8時20分	<u>7月9日</u> <u>6時00分</u>	土砂崩れ
京都縦貫道路 (丹波 IC～宮津天橋立 IC)	解除	7月6日 9時40分	7月8日 21時10分	土砂崩れ
合計 2 路線				

(4) 林道

農林課 (66-1030)

路線名称	規制等	規制開始	規制解除	事象
三浜瀬崎線・三浜空山線	全面通行止	7月7日 6時40分	月 日 時 分	法面崩壊・雨量による通行止め
合計 2 路線				

9. 交通機関の状況

企画政策課 (66-1042)

区分	路線	規制	規制開始	規制解除	区間
JR	京都方面 特急列車	運転取り止め <u>(特急まいづる)</u>	7/5 始発～		東舞鶴～京都
		運転取り止め <u>(特急きのさき)</u> <u>(特急はしだて)</u>	7/5 始発～	<u>7/10 始発～</u>	<u>福知山～京都</u> <u>ほか</u>
	舞鶴線	運転取り止め	7/5 17時台～		東舞鶴～綾部
	小浜線	運転取り止め	7/5 始発～	7/9～	東舞鶴～小浜
京都丹後鉄道	宮舞線	運転取り止め	7/5 16時台～		<u>西舞鶴～宮津</u>
	<u>宮福線</u>	運転取り止め	<u>7/5 16時台～</u>		<u>宮津～福知山</u>
	宮豊線	運転取り止め	7/5 16時台～	<u>7/11 始発～</u>	<u>宮津～豊岡</u>

京都交通 高速バス	京都線	運転取り止め	7/6 始発～	7/9～	舞鶴～京都
	大阪線 神戸線	運転取り止め	7/6 始発～	7/8 午後～	舞鶴～大阪 舞鶴～神戸
	東京線	6日下り：運休 7日上り：運休	7/6 下り便～	7/7 下り便～	舞鶴～東京
京都交通 路線バス	市内路線全線	運転見合わせ	7/7 始発～	7/8～	全線
	田井・野原線	運行内容変更 (栃尾バス停での 折り返し運行)	7/6 始発～	/	東舞鶴駅～ 田井・野原
		運転見合わせ	7/7 始発～		
	東西循環線	運行内容変更 (左回り) 西舞鶴駅～清道～ 中舞鶴～東舞鶴駅 のルートで運行	7/8 始発～	<u>7/9 16時台～</u>	西舞鶴駅～ 東舞鶴駅
		(右回り) 西舞鶴 駅～中舞鶴～東舞 鶴駅のルートで運 行			
		(左・右回り共通) 東舞鶴駅～リサイ クルプラザ前をピ ストン運行			
	三浜線	運行内容変更 (赤野バス停での 折り返し運行)	7/8 始発～	<u>7/8 10時台～</u>	東舞鶴駅～ 三浜・小橋
大江線	運休 (運転見合わせか ら変更)	7/8 始発～	<u>7/9～</u>	西舞鶴駅～ 大江駅	
<u>自主運行バス</u>	<u>岡田上バス</u>	<u>運行内容変更 (宇谷～大呂 間 は運転取り止め)</u>	<u>7/9 始発～</u>		<u>大俣～志高</u>
	<u>池内バス</u>	<u>運行内容変更 (西舞鶴～別所 間を折り返し運 行)</u>	<u>7/9 始発～</u>		<u>白滝～西舞鶴</u>

10. 被害状況等

(1) 人的被害(7月10日現在)

危機管理・防災課(66-1089)

行方不明者1名(城屋地区)

自衛隊派遣要請(7月7日AM9:30)

(孤立地区): 8/9 17:30 孤立地区解消

桑飼上5世帯7名

➤ 支援物資の提供

- ・ 飲料水(500ml×28本)
- ・ 水分補給飲料(500ml×14本)
- ・ おにぎり(14個)
- ・ パン(14個)
- ・ カセットコンロ及びボンベ(3本)

➤ 孤立解消

17時30分 土砂災害により堆積した土砂及び流木を一部撤去

➤ 電力供給

20時30分 関西電力の発電機車配置により電力供給を実施(関西電力職員が24時間常駐し、燃料補給を行いながら本復旧まで電力供給を行う)

(2) 家屋被害(7月10日現在:速報値)

税務課(66-1027)

・12班(24名)体制で東・西・加佐地区の家屋調査を実施

・東地区、西地区、加佐地区の浸水家屋の『概数500戸』を見込む中、調査が完了した家屋数は下記のとおり

① 住家

	全壊	半壊	床上浸水	床下浸水	一部損壊	計
東地区			1	<u>70</u>		<u>71</u>
大浦地区						
西地区			<u>161</u>	<u>245</u>		<u>406</u>
加佐地区			<u>18</u>	<u>8</u>	<u>4</u>	<u>30</u>
合計			<u>180</u>	<u>323</u>	<u>4</u>	<u>507</u>

② 非住家

	全壊	半壊	一部損壊	浸水	計
東地区				<u>4</u>	<u>4</u>
大浦地区					
西地区			<u>3</u>	<u>119</u>	<u>122</u>
加佐地区				<u>8</u>	<u>8</u>
合計			<u>3</u>	<u>131</u>	<u>134</u>

(3) 公共土木施設被害

① 道路・河川・公園 (7月10日7:00現在)

土木課 (66-1049)

	被害件数 () 内は調査済み						被害金額 (千円)	
	東	大浦	中	西	加佐	合計	金額	補助対象
道路※1	<u>31(20)</u>	14(13)	<u>14(10)</u>	<u>68(46)</u>	<u>34(12)</u>	<u>161(101)</u>	調査中	調査中
河川	<u>12(7)</u>	2(2)	<u>9(7)</u>	<u>34(18)</u>	<u>14(7)</u>	<u>71(41)</u>	調査中	調査中
公園	1(1)	()	<u>1(1)</u>	<u>1(1)</u>	()	<u>3(3)</u>	調査中	調査中
合計	<u>44(28)</u>	16(15)	<u>24(18)</u>	<u>103(65)</u>	<u>48(19)</u>	<u>235(145)</u>	,	,

※1 橋りょう含む

特記 7/9 13:00 国土交通省近畿地方整備事務所から TEC-FORCE (緊急災害対策派遣隊) 9名到着

② 由良川樋門の操作状況 (7月8日7:00現在) 国・府事業推進課 (78-1192)

2018/07/05 17:45 各樋門の操作員に待機指示

水間下樋門の操作員1名が入院中、国・府事業推進課職員が応援する体制

各樋門の開閉状況

	市管理樋門			国管理樋門			
	水間下	志高長野	志高中央	奥谷川	八戸地川	丸田川	土佐川
操作員	<u>7/6</u>	<u>7/6</u>	<u>7/5</u>	<u>7/5</u>	<u>7/6</u>	<u>7/5</u>	<u>7/7</u>
配置	<u>17:00</u>	<u>20:50</u>	<u>17:50</u>	<u>23:00</u>	<u>17:50</u>	<u>22:00</u>	<u>2:50</u>
閉門	<u>7/7</u>						
時間	<u>2:00</u>	<u>5:10</u>	<u>5:18</u>	<u>2:24</u>	<u>02:24</u>	<u>05:47</u>	<u>09:40</u>
開門	<u>7/7</u>						
時間	<u>13:31</u>	<u>20:00</u>	<u>19:07</u>	<u>19:38</u>	<u>15:09</u>	<u>09:35</u>	<u>19:33</u>
撤収	<u>7/8</u>	<u>7/7</u>	<u>7/8</u>	<u>7/8</u>	<u>7/8</u>	<u>7/8</u>	<u>7/7</u>
時間	<u>5:40</u>	<u>20:00</u>	<u>00:51</u>	<u>00:51</u>	<u>00:55</u>	<u>01:01</u>	<u>23:48</u>

内水対策の排水ポンプ車を国交省に要請し2台の配備が決定。

排水ポンプ車2台 照明車1台 その他3台が舞鶴入りするが、堤防に入ったところで天端が未舗装のため、前進不可能となり配備を断念。

(4) 農林被害(7月10日7:00現在)

農林課(66-1030)

① 農地冠水

冠水面積・・・370ha

② 農作物被害

作物	被害面積 (ha)	被害額 (千円)	備考
水稻	調査中	調査中	
万願寺甘とう	<u>0.69</u>	調査中	
トマト	<u>0.10</u>	調査中	
<u>ミニトマト</u>	<u>0.01</u>	調査中	
イチゴ	<u>0.03</u>	調査中	
<u>メロン</u>	<u>0.02</u>	調査中	
<u>堀川ゴボウ</u>	<u>0.07</u>	調査中	
<u>種苗</u>	<u>0.11</u>	調査中	

ナス	<u>0.01</u>	調査中	
合計	<u>1.04</u>	調査中	

③ 農地・農道等、治山、林道の施設被害

区分	施設数 (箇所)	被害金額(千円)	備考
農地	1	500	
農用施設	1	100	
治山	15	32,600	
林道	2	3,500	
合計	19	36,700	調査継続中

(5) 水産被害 (7月6日現在)

水産課 (66-1020)

①漁港施設等

区分		箇所数	主な被害内容	被害金額 (千円)
公共施設	漁港施設 海岸保全施設	漁港	漁港の防波堤破損など	,
合計		漁港		,

②漁業用施設等

区分	被害状況
非公共施設 漁船	舞鶴漁港：漁船転覆等 4隻

(6) 上水道被害 (7月 10日 2:00 現在)

水道整備課 (66-2545)

区域	施設	状況
上水道区域	池内浄水場	取水停止 (7/6 19:00) 原水濁度が高まったため 断水 (7/7 22:00) 取水ができないため 拠点給水活動 (7/8 5:00) <u>9箇所</u> 取水開始 (7/8 6:00) <u>拠点給水活動 (7/9 15:00) 11箇所</u> <u>通水 (7/9 13:00)</u>
	与保呂浄水場	取水停止 (7/7 2:15) 原水濁度が高まったため 取水開始 (7/8 10:15)
	白滝配水池	配水池水位低下 (7/7 4:00) 地区内配管漏水のため 水位低下復帰 (7/7 17:30)
合計	3施設	<u>全ての断水が解消</u>

◇場所 . . . 西舞鶴地区 (菖蒲台、伊佐津川荘園、万願寺、今田、堀、池ノ内下、布敷、別所)

◇断水戸数 . . . 900戸

◇応急対応 . . . 広報車3台、給水車3台 (8日5時頃)、給水拠点8箇所 (8町内)

下水道被害（7月9日現在）

下水道整備課（66-1029）

施設		当時の状況	復旧時期	現状
公共	京田中継ポンプ制御盤	水没故障	/ : 復旧	仮処置
浄化槽				調査中
合計	1施設			

(7) 文化財の被害

文化財被害（7月8日現在）

文化振興課（66-1019）

地域	管理者等 (所在地)	区分	文化財	被害状況
西	女布自治会 (字女布)	未指定	薬師堂	裏山の崩落による土砂・樹木によって薬師堂が倒壊寸前。
西	桂林寺 (字紺屋)	未指定	桂林寺 位牌堂	府指定文化財の桂林寺本堂に付属する位牌堂に裏山からの崩落土が流入し壁等を損壊。
加佐	国土交通省 (字岡田由里)	府指定	岡田橋	岡田橋の基部に敷き詰められている石材が剥離。

(8) 小・中学校の被害（7月8日現在）

学校教育課（66-1072）、教育総務課（66-1070）

①休校 7月6日（金）大雨警報継続のため全校休校（25校）

②施設の被害

- ・7/7 7時現在 避難所となっている6小学校に状況確認…異常なし
- ・中筋小学校通学路の境谷橋が流れたため、迂回が必要
- ・7/7 午後から学校パトロールを実施（通行止めの岡田小・由良川小・加佐中を除く22校）
- ・7/8 午前から岡田小・由良川小・加佐中とその周辺道路をパトロール
- ・7/8 各学校で通学路等の点検作業を実施

※路線バスの運行状況により授業ができるかを検討中（若浦中・大浦小）

・7/9 小・中学校 24校 通常授業（加佐中は振替休校）

※池内小（断水）・岡田小（濁り水）…ポリタンクで水を確保し、給食を実施

・7/9 被害があった学校の状況確認

学校名	被害状況
倉梯第二小学校	体育館ステージ付近に雨漏り
加佐中学校	グラウンドが水没 → 解消
大浦小学校	体育館雨漏り、理科室ガラス破損
岡田小学校	学校裏の斜面一部崩落 → 民有地

(9) 公共施設被害 (7月8日現在)

施設名称	被害状況	担当課
文化公園体育館	・浄化槽設備故障 ・トレーニング室の漏水 ・流水プールポンプの故障	スポーツ振興課 (66-1058)
西市民プラザ	・1Fフロアの浸水 (最大15cm)	地域づくり支援課 (66-1073)

(10) 停電 (7月8日現在)

危機管理・防災課 (66-1089)

7/6 15:46 640件発生 (森412件、森本町228件 合計640件)

7/6 16:46 復旧

7/7 04:45 1,214件発生 (上安440件、上安久188件、225件、361件)

7/7 04:46 復旧

7/10 07:00 現在 10件

11. その他

(1) 土のうステーション4箇所を開設中 (7月8日現在)

土木課 (66-1049)

- ① 平工業団地 ② 赤れんがパーク駐車場 ③ 西舞鶴駅東口広場 ④ 加佐公民館

土のう利用数 (市民が持ち帰った数)

(累計)

	大浦	東	西	加佐
利用数	約100袋	約1,000袋	約1,130袋	約100袋

(2) ゴミ処理関係 (7月9日現在)

生活環境課 (66-1064)

① 災害ごみ収集

- ・災害ごみ仮置き場開設 (8日、大君貯木場跡地1か所)

※一般の搬入不可

- ・西地区の災害ごみ収集開始 (8日午後～、収集業者4社)

※災害ごみは、各自治会で決められた集積所に分別して排出

- ①可燃 ②不燃 ③粗大 (家電含む) ④危険・有害ごみ

日	運搬実績				
	東地区	中地区	西地区	加佐地区	合計
7月8日 (日) 17時現在	0台	0台	29台	0台	29台
<u>7月9日 (月) 17時現在</u>	<u>0台</u>	<u>0台</u>	<u>55台</u>	<u>0台</u>	<u>55台</u>
合計	0台	0台	<u>84台</u>	0台	<u>84台</u>

② 尿汲み取り・・・計165件

(東地区：18件、中：7件、西：113件、加佐：27件)

(災害時におけるし尿収集運搬無償応援協定による)

③ 消毒

- ・噴霧器貸出数・・・計12件 (本庁：6件、西支所：5件、加佐分室：1件)

- ・消毒 7月10日 (火) から該当地区で業者若しくは直営で実施

(3) 商業施設等 (7月7日現在)

観光商業課 (66-1024)

	東地区	中地区	西地区	加佐地区	合計
浸水被害	件	件	48件	件	48件
合計	件	件	48件	件	48件

○西地区内訳

- (床上浸水) 5件 サービス業1件・小売業3件・飲食業1件 (マナイ商店街)
 (床下浸水) 43件 サービス業7件・小売業18件、飲食業16件
 歯科1件・印刷業1件

(4) 物資の提供 (7月8日現在)

企業立地・雇用促進課 (66-1021)、学校教育課 (66-1031)

●物資輸送状況

避難所支援

- ・毛布16枚、水(2ℓ)12本、クラッカー24缶 ⇒ 西市民プラザへ (7日11:00済)

➤旧岡田上小学校から加佐分室へ

- ・ブルーシート30枚、軍手60双、バケツ14個、ゴミ袋(90ℓ)600枚、
 デッキブラシ30本、スコップ17本、ほうき10本、マスク100枚、タオル50枚、
 モップ10本、モップ替糸20枚、たわし20個、スポンジ30個、洗車ブラシ10本、
 ゴム手袋23双 (8日14:00済)

●調達状況

今後必要と予想される下記の資材を調達

- ・水(2ℓ)54本、透明ゴミ袋(90ℓ、70ℓ)各150枚、 ゴム手袋など78双、
 トイレットペーパー100ロール、 デッキブラシ54本、 モップ17本 (7日購入)

(5) 社会福祉施設の被害 (7月7日9時現在)

福祉企画課 (66-1011)

施設名称	所在地	被害状況
こひつじの苑 (入所施設)	安岡	施設内雨漏り数か所、浄化槽の警告ランプ点灯
みずなぎ丸田学園 (入所施設)	丸田	前面道路冠水により孤立 後背地の山からの出水が激しいが、現在流入などは無し。 (3日分程度の食糧は備蓄)
ほっこりステーション	小倉	国道からの水が施設内に流入。
合計 3施設		

社会福祉施設等（デイサービス含む）

高齢者支援課(66-1013)

施設名称	所在地	被害状況
舞夢(入所施設)	桑飼上	入口の斜面崩れ 一時停電（オール電化）
こころ（DS）	志高	床上1m 復帰まで2週間程度
銀杏（DS）	倉谷	床上1cm 消毒し9日には再開
合計 3施設		

(6) 法の適用

平成30年7月7日・・・災害救助法適用（法施行令第1号第1項第4号）