

## 舞鶴市立小・中学校及びこども園の耐震化の状況・学校(園)別一覧

＜用語の解説＞

- 1 「構造」欄に「RC」とあるのは鉄筋コンクリート造を、「S」とあるのは鉄骨造をいいます。
- 2 「区分」欄に「旧基準」とあるのは新耐震基準施行(昭和56年)以前に建築されたものを、「新基準」とあるのは新耐震基準施行後に建築されたものをいいます。
- 3(1) 「新基準」と表示のあるものは、耐震性がありますので、「区分」欄から右の各欄は、すべて「-」となっております。
- (2) 「旧基準」と表示のあるもののうち、改修済みのものについては、「改修済」と記載した上で、「改修年度」及び「改修後」の「Is値」及び「q値」(後述)をそれぞれの欄に掲げてあります。
- (3) 「旧基準」との表示のあるもののうち、未改修のものについては、「第1次診断」「第2次診断」のいずれかが実施されていますので、これらのいずれか該当する欄にそのデータ掲げてあります。
- 4(1) 「第1次診断」は、個別の建物の耐震性能を簡略に評価する耐震診断方法です。  
「第1次診断」を実施した「年度」及び「Is値」(後述)を、それぞれの欄に掲げてあります。
- (2) 「第2次診断」は、個別の建物の耐震性能を詳細に評価する診断方法です。  
「第2次診断」を実施した「年度」並びに「Is値」及び「q値」(後述)を、それぞれの欄に掲げてあります。
- 5(1) 「Is値」(構造耐診指標)は、建築物の耐震性能(地震に対する安全性)を数値化したもので、その値が大きいほど耐震性能が高いことを表します。  
国土交通省告示等によれば、第1次診断により算定したIs値が0.8以上の場合及び第2次診断等により算定したIs値が0.6以上の場合、耐震性能がある建物ということになります。
- (2) 「q」(保有水平耐力に係る指標)は、地震による水平方向の力に対して建物が対応する強さを表すもので、その値が大きいほどよく、1.0以上が目標値とされています。

小学校	棟用途	棟		建築年月	構造	階数	面積 (㎡)	区分	第1次診断		第2次診断			改修		改修後	
		番号	枝番						年度	Is値	年度	Is値	q値	年度	Is値	q値	
新舞鶴	管理教室棟	1	1	昭和44年3月	RC	3	970	旧基準	-	-	13	0.33	0.80	14	0.87	1.70	
	教室棟	1	2	昭和56年3月	RC	3	2,046	旧基準	-	-	13	0.80	1.13	-	-	-	
	教室棟	1	3	昭和56年3月	RC	2	63	旧基準	-	-	13	0.90	2.47	-	-	-	
	教室棟	2	1	昭和29年3月	RC	3	1,606	旧基準	16	0.19	17	0.39	1.54	18	0.75	2.98	
	教室棟	2	2	昭和34年3月	RC	3	650	旧基準	16	0.19	17	0.39	1.54	18	0.75	2.98	
	教室棟	15	1	昭和53年3月	RC	3	969	旧基準	-	-	13	0.80	1.13	-	-	-	
	給食棟	19	0	平成13年3月	S	1	296	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	
三笠	屋内運動場	16	0	昭和59年3月	RC	2	2,361	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	
	管理教室棟	5	1	昭和34年3月	RC	3	2,147	旧基準	16	0.23	19	0.53	1.07	21	0.70	2.10	
	管理教室棟	5	2	昭和34年3月	RC	3	116	旧基準	16	0.26	19	0.83	3.00	-	-	-	
	給食・特別教室棟	10	0	昭和61年2月	RC	3	948	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	
倉梯	屋内運動場	7	0	昭和51年12月	S	1	760	旧基準	-	-	15	0.29	0.53	17	0.80	1.46	
	管理・特別教室棟	1	1	昭和43年3月	RC	3	677	旧基準	16	0.42	19	0.32	1.21	20	0.73	1.98	
	管理・特別教室棟	1	2	昭和46年3月	RC	3	391	旧基準	16	0.42	19	0.32	1.21	20	0.73	1.98	
	教室棟	3	1	昭和34年3月	RC	3	920	旧基準	16	0.29	19	0.43	1.16	20	0.74	1.69	
	教室棟	3	2	昭和35年3月	RC	3	635	旧基準	16	0.29	19	0.43	1.16	20	0.74	1.69	
	トイレ棟	3	3	昭和40年7月	RC	2	119	旧基準	16	0.45	19	0.75	2.94	-	-	-	
	教室棟	3	4	昭和56年3月	RC	4	1,050	旧基準	16	0.30	19	0.73	1.11	-	-	-	
	教室棟	17	1	昭和47年2月	RC	3	624	旧基準	16	0.32	19	0.75	1.16	-	-	-	
	特別教室棟	21	0	昭和59年6月	RC	3	1,451	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	
倉梯第二	屋内運動場	23	0	昭和61年3月	RC	2	1,378	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	
	教室棟	8	1	昭和49年5月	RC	3	1,713	旧基準	17	0.29	18	0.81	1.50	-	-	-	
	教室棟	8	3	昭和54年7月	RC	3	516	旧基準	17	0.29	18	0.81	1.50	-	-	-	
	管理・特別教室棟	9	1	昭和49年10月	RC	3	484	旧基準	17	0.38	18	0.48	1.00	19	0.70	1.77	
	管理・特別教室棟	9	2	昭和49年10月	RC	3	1,215	旧基準	17	0.38	18	0.80	2.80	-	-	-	
与保呂	屋内運動場	10	0	昭和49年10月	S	1	805	旧基準	-	-	15	0.19	0.58	17	0.93	1.69	
	教室棟	3	0	昭和41年3月	RC	3	718	旧基準	16	0.36	18	0.46	1.13	19	0.72	1.67	
	教室棟	10	1	昭和51年3月	RC	3	575	旧基準	16	0.39	18	0.80	1.53	-	-	-	
	特別教室棟	10	2	昭和55年3月	RC	3	387	旧基準	16	0.39	18	0.80	1.53	-	-	-	
	管理教室棟	18	0	昭和63年1月	RC	2	763	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	
志楽	屋内運動場	12	0	昭和53年3月	S	1	610	旧基準	-	-	15	0.25	0.76	17	0.79	1.50	
	管理教室棟	10	0	昭和52年3月	RC	3	1,454	旧基準	-	-	7	0.54	q値なし	8	0.81	q値なし	
	教室棟	14	0	昭和63年3月	RC	3	1,141	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	
	教室棟	21	0	平成28年2月	S	2	197	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	
朝来	屋内運動場	16	0	平成3年3月	S	1	865	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	
	特別教室棟	1	1	昭和42年3月	RC	2	368	旧基準	17	0.97	-	-	-	-	-	-	
	管理教室棟	10	1	昭和54年3月	RC	3	1,730	旧基準	-	-	9	0.86	1.12	-	-	-	
	教室棟	10	2	昭和57年3月	RC	3	693	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	
大浦	屋内運動場	11	0	昭和59年2月	RC	1	843	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	
	管理教室棟	1	0	昭和62年3月	RC	3	1,526	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	
	特別教室棟	2	0	昭和62年3月	RC	3	384	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	
中舞鶴	屋内運動場	4	0	昭和62年3月	RC	1	802	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	
	特別教室棟	11	0	昭和51年3月	RC	3	521	旧基準	-	-	14	0.54	1.09	16	1.04	1.25	
	教室棟	15	0	昭和58年5月	RC	3	1,591	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	
	管理教室棟	20	0	昭和63年5月	RC	3	1,336	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	
	特別教室棟	19	0	昭和63年5月	RC	3	779	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	
	特別教室棟	18	0	昭和63年5月	RC	3	634	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	
明倫	屋内運動場	25	0	平成5年3月	RC	1	1,033	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	
	管理教室棟	19	1	昭和57年10月	RC	4	6,338	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	
吉原	屋内運動場	20	0	昭和58年2月	RC	2	1,260	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	
	管理教室棟	4	0	昭和54年3月	RC	4	1,534	旧基準	-	-	12	0.30	0.48	13	0.75	1.30	
	屋内運動場	7	0	昭和54年3月	RC	1	486	旧基準	-	-	12	0.30	0.48	13	0.75	1.30	

