

## 7月5日の大雨に伴う状況報告（第13報）

平成30年7月9日  
9時00分現在  
 舞鶴市災害対策本部

### 《現在の状況》

#### 1. 気象警報等の発表

危機管理・防災課（66-1089）

年月日	時間	警報の発表・解除
7月5日	11時56分	大雨警報発表
7月5日	15時04分	洪水警報発表
7月5日	22時57分	洪水警報解除
7月6日	23時35分	土砂災害警戒情報
7月7日	0時35分	大雨特別警報発表
7月7日	0時35分	洪水警報発表
7月7日	21時20分	大雨特別警報・洪水警報解除
7月8日	10時17分	大雨警報解除

#### 2. 災害警戒(対策)本部の設置状況

危機管理・防災課（66-1089）

年月日	時間	内容
7月5日	11時56分	災害警戒本部設置
	15時00分	第1回災害警戒本部会議
	18時30分	加佐地区支部設置
7月6日	08時00分	加佐地区支部閉鎖
	09時00分	第2回災害警戒本部会議
	16時00分	第3回災害警戒本部会議
	19時00分	加佐地区支部設置
7月7日	0時35分	災害対策本部設置
	9時00分	第1回災害対策本部会議
7月8日	9時00分	第2回災害対策本部会議
<u>7月9日</u>	<u>9時00分</u>	<u>第3回災害対策本部会議</u>

#### 3. 避難情報等発表状況（7月8日現在）

危機管理・防災課（66-1089）

##### ①避難情報

発表	解除	種類	対象地域	世帯	人数
7月5日 16時30分	避難指示に 繰り上げ	避難準備・高齢者等 避難開始	市内全域	40,527	83,480

7月5日 17時00分	7月6日 7時00分	避難勧告	高野川流域	1,830	3,555
7月6日 23時35分	月 日 時 分	土砂災害警戒情報			
7月7日 0時12分	7月8日 10時17分	避難勧告	加佐地区全域	1,828	3,699
7月7日 0時35分	7月8日 10時17分	避難指示(緊急) 発表	市内全域	40,527	83,480
7月7日 19時30分	月 日 時 分	避難指示(緊急) 発表	上福井 小字大畑	23	44

#### 4. 市域の降雨量

危機管理・防災課 (66-1089)

(7月8日 7時00分時点 【降り始め】 7月5日7時40分)

箇所	大川橋 [上東]	下漆原 [八戸地]	西神崎 [西神崎]	二ツ橋 [大内]	気象庁 [下福井]	振興局 [浜]	松尾 [松尾]	空山 [観音寺]
累計雨量	476mm	492mm	480mm	431mm	439mm	413mm	376mm	414mm
1時間 最大雨量	57mm	53mm	45mm	57mm	61mm	46mm	35mm	39mm

※7月の観測史上1位の値を更新

#### 5. 河川水位 (7月9日 1時00分時点)

危機管理・防災課 (66-1089)

##### (1) 市域の河川状況

	【由良川】 [大川橋]	【伊佐津川】 [二ツ橋]	【与保呂川】 [行永]	【志楽川】 [田中町]	【高野川】 [引土]	【米田川】 [上安]	【祖母谷川】 [溝尻]
現在	<u>1.68m</u>	<u>1.11m</u>	<u>0.62m</u>	<u>0.02m</u>	<u>0.94m</u>	<u>0.30m</u>	<u>0.01m</u>
ピーク	6.89m 7月7日 13:00	3.83m 7月7日 4:00	2.02m 7月7日 4:00	1.86m 7月7日 4:00	2.47m 7月7日 4:00	1.19m 7月7日 3:00	1.39m 7月7日 4:00
水防団待機	2.50m	1.30m	1.00m	0.70m		0.45m	
はん濫注意	3.50m	2.00m	1.60m	1.30m		0.80m	
避難判断		2.00m		1.30m			
はん濫危険		2.50m		1.70m			
避難準備	4.00m	2.5、2.9	1.90m	1.70m	1.50m	—	—
避難勧告	5.00m	2.9、4.0	2.60m	2.50m	1.70m	—	—
避難指示	7.00m	右一、4.4	—	—	2.00m	—	—

##### (2) 由良川上流の水位 (7月9日 1時00分時点)

管区	中丹東	中丹西	中丹西	中丹東
----	-----	-----	-----	-----

箇所	[地頭(国)/地頭]	[大雲橋/大江町]	[福知山(国)/寺町]	[綾部(国)/味方町]
水位	<u>1.56m</u>	<u>1.19m</u>	<u>0.47m</u>	<u>1.79m</u>
ピーク	9.09m 7月7日/11:00	9.84m 7月7日/12:00	6.52m 7月7日/11:00	5.61m 7月7日/9:00

## 6. 避難所の開設状況

福祉企画課 (66-1011)

### (1) 開設状況 (7月9日7時00分現在)

避難所	開設日時	閉鎖日時
大浦会館	7月5日 15時00分	7/8 10時17分
南公民館	7月5日 15時00分	7/8 10時17分
中総合会館	7月5日 15時00分	7/8 10時17分
西支所	7月5日 15時00分	7/8 18時00分
加佐公民館	7月5日 15時00分	/ 時 分
新舞鶴小学校	7月5日 16時30分	7/8 10時17分
志楽小学校	7月5日 16時30分	7/8 10時17分
中筋小学校	7月5日 16時30分	7/8 10時17分
池内小学校	7月5日 16時30分	7/8 10時17分
西市民プラザ	7月5日 16時30分	7/8 10時17分
舞鶴文化公園体育館	7月5日 16時30分	7/8 10時17分
岡田小学校	7月5日 16時30分	7/8 10時17分
由良川小学校	7月5日 16時30分	7/8 10時17分
西方寺ふれあい会館	7月5日 17時00分	7/8 10時17分
和江集会所	7月5日 17時00分	7/8 10時17分
<u>城屋公民館</u>	<u>7月7日7時00分</u>	<u>7/8 10時17分</u>
<u>上福井集会所</u>	<u>7月7日16時00分</u>	

### (2) 避難状況 (7月9日 7時00分現在)

避難所	のべ 避難世帯	のべ 避難人数	現在の避難世帯者数	最終退所日時
西支所	39 世帯	60 人		7/8 15時14分
西市民プラザ	11 世帯	16 人		7/8 15時50分
文化公園体育館	8 世帯	14 人		7/7 15時00分
中央公民館	21 世帯	44 人		7/8 9時15分
加佐公民館	21 世帯	43 人		
新舞鶴小学校	7 世帯	12 人		7/7 14時16分
中筋小学校	2 世帯	4 人		7/7 7時00分
池内小学校	2 世帯	2 人		7/8 5時20分
志楽小学校	2 世帯	3 人		7/8 8時00分
由良川小学校	2 世帯	10 人		7/7 5時20分
南公民館	4 世帯	8 人		7/7 23時30分

西方寺ふれあい会館	2世帯	4人		7/7 夕方
大浦会館	6世帯	14人		7/8 8時10分
和江集会所	2世帯	2人		7/6 午前中
和江公民館	2世帯	2人		7/8 7時00分
城屋公民館	1世帯	1人		7/7 午前中
<u>上福井公民館</u>	<u>6世帯</u>	<u>18人</u>	<u>6世帯18人</u>	
合計	138世帯	257人	<u>6世帯18人</u>	

## 7. 水防活動

消防本部 (66-0119)、危機管理・防災課 (66-1089)

消防署・消防団による災害出場、広報活動、水防活動等、消防本部による加佐分遣隊派遣・土木課による管内災害出動、パトロール

### ※ 土砂災害による救助(搜索)活動

#### 【概要】

- ・ 7月7日(土) 7時22分覚知
- ・ 舞鶴市字城屋1318番地(住宅)
- ・ 自宅付近で作業していた66歳男性が土砂崩れに巻き込まれたおそれがあるもの

#### 【活動状況】

月 日	内 容	人 員
<u>7月7日</u>	<u>住宅内、住宅周辺、河川流域、舞鶴湾内を搜索</u>	<u>海上自衛隊21名、海上保安部1艇、京都府警10名、消防本部13名、消防団36名、付近住民等、約100名体制</u>
<u>7月8日</u>	<u>同上</u>	<u>海上自衛隊29名、海上保安部1艇、京都府警22名、消防本部32名、消防団23名、付近住民等、約100名体制</u>
<u>7月9日</u>	<u>同上</u>	<u>8時から上記規模で活動を再開</u>

## 8. 道路状況

(1) 市道 (7月8日 17:00 現在)

土木課 (66-1049)

路線名称	規制等	規制開始	規制解除	事象
①五條通線	全面通行止	7月5日 16時25分	7月5日 18時15分	道路冠水 ※高潮ではない
②白杉マキ山線	全面通行止	7月6日 11時00分		落石
③境谷橋(自歩道)	全面通行止	7月6日 18時40分		橋梁流失
④上安久倉谷線(JR立体交差部)	全面通行止	7月7日 02時40分	7月7日 14時40分	道路冠水 (立体交差部のみ)
⑤引土境谷線(JR立体交差部)	全面通行止	7月7日 03時00分	7月7日 15時00分	道路冠水 (立体交差部のみ)
⑥～⑩《市場、竜宮、愛宕、溝	全面通行止	7月7日	7月7日	道路冠水

尻》 竜宮通線、京田通線、海岸通線、宮古通線、富士通線（祖母谷川より東側）		05時00分	16時00分	
⑪別所岸谷線	全面通行止	7月7日 05時30分		崩土、電柱倒壊
⑫平瀬崎線 （瀬崎トンネル東舞鶴側）	全面通行止	7月7日 05時00分	7月7日 08時00分	崩土
⑬野原大山線 （旧採石場付近）	全面通行止	7月7日 05時30分	7月7日 07時10分	崩土
⑭榎五老岳線	全面通行止	7月7日 06時30分		倒木
⑮多祢寺大丹生線	全面通行止	7月7日 11時30分		山崩れ
合計 15 路線				

(2) 国道・府道 (7月8日 20:00 現在)

国・府事業推進課 (78-1192)

路線名称	規制等	規制開始	規制解除	事象
田井中田線 (大山峠)	片側通行	7月8日 16時30分	月 日 時 分	土砂流出 路肩欠壊
舞鶴野原港高浜線 (小橋～野原)	通行止	7月5日 17時45分	月 日 時 分	土砂崩れ
舞鶴和知線 (菅坂峠)	通行止	7月6日 13時00分	月 日 時 分	土砂流出
国道 178 号 (大川橋～栗田)	解除	7月7日 2時00分	7月8日 16時00分	道路冠水 奈具海岸土砂崩れ
国道 175 号 (とれとれセンター前 ～福知山市牧交差点)	解除	7月7日 2時00分	7月8日 16時00分	道路冠水 土砂崩れ
府道舞鶴福知山線 (大川橋～福知山市街)	通行止	7月7日 2時00分	月 日 時 分	点検・清掃 桑飼他土砂崩れ
府道西神崎上東線 (大川橋～神崎)	通行止	7月7日 2時00分	月 日 時 分	点検・清掃
府道小倉西舞鶴線 (白鳥トンネル付近)	通行止	7月7日 4時00分	月 日 時 分	土砂崩れ
国道 27 号 (五老 T N 西側出口)	解除	7月7日 4時00分	7月7日 16時00分	土砂流出
国道 27 号 (真倉)	通行止	7月7日 4時00分	月 日 時 分	土砂崩れ
府道舞鶴和知線 (八反田南町付近)	通行止	7月7日 7時00分	月 日 時 分	車道崩壊 (椿川)
府道池辺京田線 (寺田)	通行止	7月7日 10時00分	月 日 時 分	車道崩壊 (寺田川)
舞鶴野原港高浜線 (三浜峠)	片側通行	7月8日 17時00分	月 日 時 分	土砂流出
合計 10 路線				

(3) 高速道路 (7月8日 22:00 現在)

国・府事業推進課 (78-1192)

路線名称	規制等	規制開始	規制解除	事象
舞鶴若狭道 (福知山 IC～綾部 IC)	通行止	7月8日 8時20分	月 日 時 分	土砂崩れ
京都縦貫道路 (丹波 IC～宮津天橋立 IC)	通行止	7月8日 9時40分	<u>7月8日</u> <u>21時16分</u>	土砂崩れ
合計 2 路線				

#### (4) 林道

農林課 (66-1030)

路線名称	規制等	規制開始	規制解除	事象
三浜瀬崎線・三浜空山線	全面通行止	7月7日 6時40分	月 日 時 分	法面崩壊・雨量による通行止め
合計 2 路線				

### 9. 交通機関の状況

企画政策課 (66-1042)

区分	路線	規制	規制開始	規制解除	区間
JR	京都方面 特急列車	運転取り止め	7/5 始発～		東舞鶴～京都
	舞鶴線	運転取り止め	7/5 17時台～		東舞鶴～綾部
	小浜線	運転取り止め	7/5 始発～		東舞鶴～小浜
京都丹後鉄道	宮舞線 宮豊線	運転取り止め	7/5 16時台～		西舞鶴～豊岡
京都交通 高速バス	京都線	運転取り止め	7/6 始発～		舞鶴～京都
	大阪線 神戸線	運転取り止め	7/6 始発～	<u>7/8 午後～</u>	舞鶴～大阪 舞鶴～神戸
	東京線	6日下り：運休 7日上り：運休	7/6 下り便～	<u>7/7 下り便～</u>	舞鶴～東京
京都交通 路線バス	市内路線全線	運転見合わせ	7/7 始発～	<u>7/8～</u>	全線
	田井・野原線	運行内容変更 (栃尾バス停での 折り返し運行)	7/6 始発～	/	東舞鶴駅～ 田井・野原
		運転見合わせ	7/7 始発～		
	<u>東西循環線 (左回り)</u>	運行内容変更 (西舞鶴駅～清道 をピストン運行)	7/8 始発～		西舞鶴駅～ 東舞鶴駅
	<u>東西循環線 (右回り)</u>	運行内容変更 (西舞鶴駅～東舞 鶴駅は通常運行。 東舞鶴駅～リサイ クルプラザ前をピ ストン運行)	7/8 始発～		西舞鶴駅～ 東舞鶴駅
	<u>三浜線</u>	運行内容変更 (赤野バス停での 折り返し運行)	7/8 始発～		東舞鶴駅～ 三浜・小橋
<u>大江線</u>	運休 (運転見合わせか ら変更)	7/8 始発～		西舞鶴駅～ 大江駅	

## 10. 被害状況等

### (1) 人的被害(7月8日現在)

危機管理・防災課(66-1089)

城屋地区にて、不明者あり

自衛隊派遣要請 (7月7日 AM9:30)

### (2) 家屋被害(7月9日現在:速報値)

税務課(66-1027)

- ・12班(24名)体制で東・西地区の家屋調査を実施
- ・東地区、西地区の浸水家屋の『概数500戸』を見込む中、調査が完了した家屋数は下記のとおり
- ・加佐地区については、道路冠水のため未実施

#### ① 住家

	全壊	半壊	床上浸水	床下浸水	一部損壊	計
東地区			1	57		58
大浦地区						
西地区			70	152		222
加佐地区						
合計			71	209		280

#### ② 非住家

	全壊	半壊	一部損壊	浸水	計
東地区				2	2
大浦地区					
西地区			2	47	49
加佐地区					
合計			2	49	51

### (3) 公共土木施設被害

#### ① 道路・河川・公園(7月8日 17:00現在)

土木課(66-1049)

	被害件数 ( ) 内は調査済み						被害金額(千円)	
	東	大浦	中	西	加佐	合計	金額	補助対象
道路※1	23(18)	14(13)	10(10)	50(37)	27(10)	124(88)	調査中	調査中
河川	10(6)	2(2)	7(6)	23(13)	11(7)	53(34)	調査中	調査中
公園	1(1)	( )	( )	( )	( )	1(1)	調査中	調査中
合計	34(25)	16(15)	17(16)	73(50)	38(17)	178(123)	,	,

※1 橋りょう含む

#### ② 由良川樋門の操作状況(7月8日7:00現在)

国・府事業推進課(78-1192)

2018/07/05 17:45 各樋門の操作員に待機指示

水間下樋門の操作員 1 名が入院中、国・府事業推進課職員が応援する体制

1) 市管理樋門 2ヶ所の状況

	水間下	志高長野
操作員配置	7/6 17:00	7/6 20:50
閉門時間	7/6 2:00	7/7 5:10
開門時間	7/7 13:31	7/7 20:00
撤収時間	7/8 5:40	7/7 20:00

2) 国管理樋門 5ヶ所の状況

	志高中央	奥谷川	八戸地川	丸田川	土佐川
操作員配置	7/5 17:50	7/5 23:00	7/6 17:50	7/5 22:00	7/7 2:50
閉門時間	7/7 5:18	7/7 2:24	7/7 02:24	7/7 05:47	7/7 09:40
閉門時間	7/7 19:07	7/7 19:38	7/7 15:09	7/7 09:35	7/7 19:33
撤収時間	7/8 00:51	7/8 00:51	7/8 00:55	7/8 01:01	7/7 23:48

(4) 農林被害(7月7日 17:00 現在)

農林課(66-1030)

① 農地冠水

冠水面積・・・370ha

② 農作物被害

作物	被害面積 (ha)	被害額 (千円)	備考
<u>水稻</u>	.	,	
万願寺甘とう	.	,	
<u>トマト</u>			
<u>ナス</u>			
<u>イチゴ</u>			
合計			

③ 農地・農道等、治山、林道の施設被害

区分	施設数 (箇所)	被害金額(千円)	備考
農地	1	500	
農用施設	1	100	
<u>治山</u>	<u>15</u>	<u>32,600</u>	
林道	2	3,500	
<u>合計</u>	<u>19</u>	<u>36,700</u>	<u>調査継続中</u>

(5) 水産被害(7月6日現在)

水産課(66-1020)



①漁港施設等

区分		箇所数	主な被害内容	被害金額 (千円)
公共施設	漁港施設	漁港	漁港の防波堤破損など	,
	海岸保全施設			
合計		漁港		,

②漁業用施設等

区分	被害状況
非公共施設 漁船	舞鶴漁港：漁船転覆等 4隻

(6) 上水道被害(7月8日17:00現在)

水道整備課(66-2545)

区域	施設	状況
上水道区域	池内浄水場	取水停止(7/6 19:00) 原水濁度が高まったため 断水(7/7 22:00) 取水ができないため 拠点給水活動(7/8 5:00) 8箇所 取水開始(7/8 6:00)
	与保呂浄水場	取水停止(7/7 2:15) 原水濁度が高まったため 取水開始(7/8 10:15)
	白滝配水池	配水池水位低下(7/7 4:00) 地区内配管漏水のため 水位低下復帰(7/7 17:30)
合計	3施設	

(7) 小・中学校の被害(7月8日現在)

学校教育課(66-1072)、教育総務課(66-1070)

①休校 7月6日(金)大雨警報継続のため全校休校(25校)

②施設の被害

- ・7/7 7時現在 避難所となっている6小学校に状況確認…異常なし
- ・中筋小学校通学路の境谷橋が流れたため、迂回が必要
- ・7/7 午後から学校パトロールを実施(通行止めの岡田小・由良川小・加佐中を除く22校)
- ・7/8 午前から岡田小・由良川小・加佐中とその周辺道路をパトロール
- ・7/8 各学校で通学路等の点検作業を実施  
※路線バスの運行状況により授業ができるかを検討中(若浦中・大浦小)

学校名	被害状況
倉梯第二小学校	体育館ステージ付近に雨漏り
加佐中学校	グラウンドが水没 → 解消
大浦小学校	体育館雨漏り、理科室ガラス破損
岡田小学校	学校裏の斜面一部崩落

(8) 公共施設被害(7月8日現在)

スポーツ振興課(66-1058)

施設名称	被害状況	担当課
文化公園体育館	・浄化槽設備故障 ・トレーニング室の漏水 ・流水プールポンプの故障	スポーツ振興課 (66-1058)

(9) 公共施設被害 (7月7日現在) 地域づくり支援課 (66-1073)

施設名称	被害状況	担当課
西市民プラザ	・1Fフロアの浸水 (最大 15cm)	地域づくり支援課 (66-1073)

(10) 停電 (7月8日現在) 危機管理・防災課 (66-1089)

- 7/6 15:46 640件発生 (森 412件、森本町 228件 合計 640件)  
7/6 16:46 復旧  
7/7 04:45 1,214件発生 (上安 440件、上安久 188件、225件、361件)  
7/7 04:46 復旧  
7/9 08:00 現在 10件

1.1. その他

(1) 土のうステーション4箇所を開設中 (7月8日現在) 土木課 (66-1049)

- ① 平工業団地 ②赤れんがパーク駐車場 ③西舞鶴駅東口広場 ④加佐公民館

土のう利用数 (市民が持ち帰った数) (累計)

	大浦	東	西	加佐
利用数	約 100 袋	約 1,000 袋	約 1,130 袋	約 100 袋

(2) ゴミ処理関係 (7月8日現在) 生活環境課 (66-1064)

① 災害ごみ収集

- ・災害ごみ仮置き場開設 (8日、大君貯木場跡地 1か所)  
※一般の搬入不可
  - ・西地区の災害ごみ収集開始 (8日午後～、収集業者 3社)  
※災害ごみは、各自治会で決められた集積所に分別して排出
- ①可燃 ②不燃 ③粗大 (家電含む) ④危険・有害ごみ

日	運搬実績				
	東地区	中地区	西地区	加佐地区	合計
7月8日 (日) 17時現在	0台	0台	29台	0台	29台
合計	0台	0台	29台	0台	29台

- ② し尿汲み取り・・・計 83件 (東地区：9件、中：0件、西：65件、加佐：9件)  
(災害時におけるし尿収集運搬無償応援協定による)

- ③ 消毒 ・噴霧器貸出数・・・計 11件 (本庁：3件、西支所：8件、加佐分室：0件)

・消毒 7月10日（火）から該当地区で業者若しくは直営で実施

(3) 商業施設等（7月7日現在）

観光商業課（66-1024）

	東地区	中地区	西地区	加佐地区	合計
浸水被害	件	件	48件	件	48件
合計	件	件	48件	件	48件

○西地区内訳

(床上浸水) 5件 サービス業1件・小売業3件・飲食業1件（マナイ商店街）  
 (床下浸水) 43件 サービス業7件・小売業18件、飲食業16件  
 歯科1件・印刷業1件

(4) 物資の提供（7月8日現在）

企業立地・雇用促進課（66-1021）、学校教育課（66-1031）

●物資輸送状況

避難所支援

・毛布16枚、水(2ℓ)12本、クラッカー24缶 ⇒ 西市民プラザへ（7日11:00済）

➤旧岡田上小学校から加佐分室へ

・ブルーシート30枚、軍手60双、バケツ14個、ゴミ袋(90ℓ)600枚、  
 デッキブラシ30本、スコップ17本、ほうき10本、マスク100枚、タオル50枚、  
 モップ10本、モップ替糸20枚、たわし20個、スポンジ30個、洗車ブラシ10本、  
 ゴム手袋23双（8日14:00済）

●調達状況

今後必要と予想される下記の資材を調達

・水(2ℓ)54本、透明ゴミ袋(90ℓ、70ℓ)各150枚、ゴム手袋など78双、  
 トイレットペーパー100ロール、デッキブラシ54本、モップ17本（7日購入）

(6) 社会福祉施設の被害（7月7日9時現在）

福祉企画課（66-1011）

施設名称	所在地	被害状況
こひつじの苑 (入所施設)	安岡	施設内雨漏り数か所、浄化槽の警告ランプ点灯
みずなぎ丸田学園 (入所施設)	丸田	前面道路冠水により孤立 後背地の山からの出水が激しいが、現在流入などは無し。 (3日分程度の食糧は備蓄)
ほっこりステーション	小倉	国道からの水が施設内に流入。
合計 3施設		

社会福祉施設等（デイサービス含む）

高齢者支援課（66-1013）

施設名称	所在地	被害状況
舞夢(入所施設)	桑飼上	入口の斜面崩れ 一時停電 (オール電化)
こころ (D S)	志高	床上 1 m 復帰まで 2 週間程度
銀杏 (D S)	倉谷	床上 1 cm 消毒し 9 日には再開
合計 3 施設		

(7) 法の適用

平成 30 年 7 月 7 日・・・災害救助法適用 (法施行令第 1 号第 1 項第 4 号)