

(様式2)

一般廃棄物最終処分場
令和7年度 廃棄物搬入量

月	搬入物	搬入量	月計
4	焼却灰	134.61 トン	224.54 トン
	不燃埋立ごみ	76.65 トン	
	その他	13.28 トン	
5	焼却灰	149.39 トン	253.14 トン
	不燃埋立ごみ	81.75 トン	
	その他	22.00 トン	
6	焼却灰	137.48 トン	266.49 トン
	不燃埋立ごみ	66.00 トン	
	その他	63.01 トン	
7	焼却灰	143.71 トン	209.97 トン
	不燃埋立ごみ	57.94 トン	
	その他	8.32 トン	
8	焼却灰	128.76 トン	202.66 トン
	不燃埋立ごみ	67.94 トン	
	その他	5.96 トン	
9	焼却灰	121.68 トン	222.71 トン
	不燃埋立ごみ	57.63 トン	
	その他	43.40 トン	
10	焼却灰	128.65 トン	215.29 トン
	不燃埋立ごみ	73.53 トン	
	その他	13.11 トン	
11	焼却灰	111.84 トン	339.62 トン
	不燃埋立ごみ	70.35 トン	
	その他	157.43 トン	
12	焼却灰	128.21 トン	223.81 トン
	不燃埋立ごみ	84.32 トン	
	その他	11.28 トン	
1	焼却灰	トン	0.00 トン
	不燃埋立ごみ	トン	
	その他	トン	
2	焼却灰	トン	0.00 トン
	不燃埋立ごみ	トン	
	その他	トン	
3	焼却灰	トン	0.00 トン
	不燃埋立ごみ	トン	
	その他	トン	
小計	焼却灰	1,184.33 トン	2,158.23 トン
	不燃埋立ごみ	636.11 トン	
	その他	337.79 トン	
合計			

(舞鶴市一般廃棄物最終処分場)
点検及び措置記録表

点検実施日		令和 7年 4月 期			
点検箇所		点検内容		異常の有無	
水処理施設	ポンプ	揚水量	腐食 損傷	異音	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	攪拌機	腐食	損傷	異音	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	ブロワ	腐食	損傷	異音	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	弁	漏水			有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	配管	腐食	漏水		有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	その他の機器				有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	調整槽等				有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
埋立地	堰 堤	外観			有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	擁 壁 等	破損	詰まり		有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	遮 水 工	外観			有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
搬入路		外観			有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
開 渠		外観			有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
そ の 他					有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
<p>【措置内容及び年月日】 ※異常があった場合のみ記入。</p> <p>点検日：毎日</p>					
<p>【備考】</p>					

(舞鶴市一般廃棄物最終処分場)
点検及び措置記録表

点検実施日		令和 7年 5月 期		
点検箇所		点検内容		異常の有無
水処理施設	ポンプ	揚水量	腐食 損傷 異音	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	攪拌機	腐食	損傷 異音	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	ブロワ	腐食	損傷 異音	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	弁	漏水		有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	配管	腐食	漏水	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	その他の機器			有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	調整槽等			有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
埋立地	堰 堤	外観		有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	擁 壁 等	破損	詰まり	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	遮 水 工	外観		有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
搬入路		外観		有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
開 渠		外観		有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
そ の 他				有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
<p>【措置内容及び年月日】 ※異常があった場合のみ記入。</p> <p>点検日：毎日</p>				
<p>【備考】</p>				

(舞鶴市一般廃棄物最終処分場)

点検及び措置記録表

点検実施日		令和 6年 6月 期		
点検箇所		点検内容		異常の有無
水処理施設	ポンプ	揚水量	腐食 損傷 異音	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	攪拌機	腐食	損傷 異音	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	ブロワ	腐食	損傷 異音	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	弁	漏水		有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	配管	腐食	漏水	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	その他の機器			有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	調整槽等			有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
埋立地	堰 堤	外観		有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	擁 壁 等	破損	詰まり	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	遮 水 工	外観		有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
搬入路		外観		有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
開 渠		外観		有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
そ の 他				有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
【措置内容及び年月日】 ※異常があった場合のみ記入。				
点検日：毎日				
【備考】				

(舞鶴市一般廃棄物最終処分場)

点検及び措置記録表

点検実施日		令和 7年 7月 期		
点検箇所		点検内容		異常の有無
水処理施設	ポンプ	揚水量	腐食 損傷 異音	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	攪拌機	腐食	損傷 異音	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	ブロワ	腐食	損傷 異音	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	弁	漏水		有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	配管	腐食	漏水	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	その他の機器			有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	調整槽等			有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
埋立地	堰 堤	外観		有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	擁壁等	破損	詰まり	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	遮水工	外観		有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
搬入路		外観		有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
開 渠		外観		有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
そ の 他				有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
【措置内容及び年月日】 ※異常があった場合のみ記入。				
点検日：毎日				
【備考】				

(舞鶴市一般廃棄物最終処分場)

点検及び措置記録表

点検実施日		令和 7年 8月 期		
点検箇所		点検内容		異常の有無
水処理施設	ポンプ	揚水量	腐食 損傷 異音	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	攪拌機	腐食	損傷 異音	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	ブロワ	腐食	損傷 異音	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	弁	漏水		有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	配管	腐食	漏水	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	その他の機器			有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	調整槽等			有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
埋立地	堰 堤	外観		有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	擁 壁 等	破損	詰まり	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	遮 水 工	外観		有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
搬入路		外観		有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
開 渠		外観		有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
そ の 他				有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
【措置内容及び年月日】 ※異常があった場合のみ記入。				
点検日：毎日				
【備考】				

(舞鶴市一般廃棄物最終処分場)
点検及び措置記録表

点検実施日		令和 7年 9月 期			
点検箇所		点検内容		異常の有無	
水処理施設	ポンプ	揚水量	腐食 損傷	異音	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	攪拌機	腐食	損傷	異音	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	ブロワ	腐食	損傷	異音	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	弁	漏水			有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	配管	腐食	漏水		有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	その他の機器				有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	調整槽等				有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
埋立地	堰 堤	外観			有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	擁 壁 等	破損	詰まり		有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	遮 水 工	外観			有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
搬入路		外観			有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
開 渠		外観			有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
そ の 他					有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
<p>【措置内容及び年月日】 ※異常があった場合のみ記入。</p> <p>点検日：毎日</p> <p>9/3：ケーブル保護シートが20mほど剥がれている。9/4三ツ星ベルトが元に戻す。</p>					
<p>【備考】</p>					

(舞鶴市一般廃棄物最終処分場)

点検及び措置記録表

点検実施日		令和 7年 10月 期		
点検箇所		点検内容		異常の有無
水処理施設	ポンプ	揚水量	腐食 損傷 異音	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	攪拌機	腐食	損傷 異音	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	ブロワ	腐食	損傷 異音	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	弁	漏水		有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	配管	腐食	漏水	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	その他の機器			有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	調整槽等			有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
埋立地	堰 堤	外観		有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	擁 壁 等	破損	詰まり	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	遮 水 工	外観		有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
搬入路		外観		有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
開 渠		外観		有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
そ の 他				有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
【措置内容及び年月日】 ※異常があった場合のみ記入。				
点検日：毎日				
【備考】				

(舞鶴市一般廃棄物最終処分場)

点検及び措置記録表

点検実施日		令和 7年 11月 期		
点検箇所		点検内容		異常の有無
水処理施設	ポンプ	揚水量	腐食 損傷 異音	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	攪拌機	腐食	損傷 異音	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	ブロワ	腐食	損傷 異音	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	弁	漏水		有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	配管	腐食	漏水	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	その他の機器			有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	調整槽等			有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
埋立地	堰 堤	外観		有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	擁 壁 等	破損	詰まり	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	遮 水 工	外観		有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
搬入路		外観		有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
開 渠		外観		有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
そ の 他				有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
【措置内容及び年月日】 ※異常があった場合のみ記入。				
点検日：毎日				
【備考】				

(舞鶴市一般廃棄物最終処分場)

点検及び措置記録表

点検実施日		令和 7年 12月 期		
点検箇所		点検内容		異常の有無
水処理施設	ポンプ	揚水量	腐食 損傷 異音	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	攪拌機	腐食	損傷 異音	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	ブロワ	腐食	損傷 異音	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	弁	漏水		有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	配管	腐食	漏水	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	その他の機器			有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	調整槽等			有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
埋立地	堰 堤	外観		有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	擁 壁 等	破損	詰まり	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
	遮 水 工	外観		有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
搬入路		外観		有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
開 渠		外観		有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
そ の 他				有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
【措置内容及び年月日】 ※異常があった場合のみ記入。				
点検日：毎日				
【備考】				

（ 舞鶴市一般廃棄物最終処分場 ）
放流水等水質検査及び措置記録表

採取年月日	令和7年4月22日		
検査結果受理年月日	令和7年4月28日		
検査区分	項目	測定値	基準
放流水 (月1回)	PH	7.5	5.8~8.6
	BOD	1.3	20mg/ℓ (60mg/ℓ)
	COD	10.0	25mg/ℓ (90mg/ℓ)
	SS	1未満	10mg/ℓ
	大腸菌数	0	800コロン-/ml
	全窒素	6.6	120mg/ℓ (日間平均60mg/ℓ)
	全リン	0.71	16mg/ℓ (日間平均8mg/ℓ)
地下水電気伝導率 (月1回)	上流	8.3	mS/m
	下流	24	mS/m
【措置内容及び年月日】 ※水質基準に適合しなかった場合のみ記入。			
【備考】			

（ 舞鶴市一般廃棄物最終処分場 ）
放流水等水質検査及び措置記録表

採取年月日	令和7年5月15日		
検査結果受理年月日	令和7年5月21日		
検査区分	項目	測定値	基準
放流水 (月1回)	PH	7.7	5.8~8.6
	BOD	0.6	20mg/ℓ (60mg/ℓ)
	COD	8.3	25mg/ℓ (90mg/ℓ)
	SS	1未満	10mg/ℓ
	大腸菌数	1未満	800コロン/ml
	全窒素	12.0	120mg/ℓ (日間平均60mg/ℓ)
	全リン	0.67	16mg/ℓ (日間平均8mg/ℓ)
地下水電気伝導率 (月1回)	上流	7.9	mS/m
	下流	17	mS/m
【措置内容及び年月日】 ※水質基準に適合しなかった場合のみ記入。			
【備考】			

（ 舞鶴市一般廃棄物最終処分場 ）
放流水等水質検査及び措置記録表

採取年月日	令和7年6月19日		
検査結果受理年月日	令和7年6月26日		
検査区分	項目	測定値	基準
放流水 (月1回)	PH	7.8	5.8~8.6
	BOD	1.2	20mg/ℓ (60mg/ℓ)
	COD	8.7	25mg/ℓ (90mg/ℓ)
	SS	1未満	10mg/ℓ
	大腸菌数	1未満	800コロン/ml
	全窒素	13.0	120mg/ℓ (日間平均60mg/ℓ)
	全リン	0.77	16mg/ℓ (日間平均8mg/ℓ)
地下水電気伝導率 (月1回)	上流	8.0	mS/m
	下流	16	mS/m
【措置内容及び年月日】 ※水質基準に適合しなかった場合のみ記入。			
【備考】			

（ 舞鶴市一般廃棄物最終処分場 ）
放流水等水質検査及び措置記録表

採取年月日	令和7年7月29日		
検査結果受理年月日	令和7年8月 5日		
検査区分	項目	測定値	基準
放流水 (月1回)	PH	8.4	5.8~8.6
	BOD	0.7	20mg/ℓ (60mg/ℓ)
	COD	13.0	25mg/ℓ (90mg/ℓ)
	SS	1未満	10mg/ℓ
	大腸菌数	1未満	800コロン/ml
	全窒素	11.0	120mg/ℓ (日間平均60mg/ℓ)
	全リン	0.58	16mg/ℓ (日間平均8mg/ℓ)
地下水電気伝導率 (月1回)	上流	8.1	mS/m
	下流	16	mS/m
【措置内容及び年月日】 ※水質基準に適合しなかった場合のみ記入。			
【備考】			

（ 舞鶴市一般廃棄物最終処分場 ）
放流水等水質検査及び措置記録表

採取年月日	令和7年8月21日		
検査結果受理年月日	令和7年8月27日		
検査区分	項目	測定値	基準
放流水 (月1回)	PH	7.5	5.8~8.6
	BOD	0.8	20mg/ℓ (60mg/ℓ)
	COD	17.0	25mg/ℓ (90mg/ℓ)
	SS	1未満	10mg/ℓ
	大腸菌数	1未満	800コロン/ml
	全窒素	11.0	120mg/ℓ (日間平均60mg/ℓ)
	全リン	0.90	16mg/ℓ (日間平均8mg/ℓ)
地下水電気伝導率 (月1回)	上流	7.8	mS/m
	下流	17	mS/m
【措置内容及び年月日】 ※水質基準に適合しなかった場合のみ記入。			
【備考】			

（ 舞鶴市一般廃棄物最終処分場 ）
放流水等水質検査及び措置記録表

採取年月日	令和7年9月18日		
検査結果受理年月日	令和7年9月24日		
検査区分	項目	測定値	基準
放流水 (月1回)	PH	7.4	5.8~8.6
	BOD	1.2	20mg/ℓ (60mg/ℓ)
	COD	14.0	25mg/ℓ (90mg/ℓ)
	SS	1未満	10mg/ℓ
	大腸菌数	1未満	800コロン/ml
	全窒素	7.6	120mg/ℓ (日間平均60mg/ℓ)
	全リン	0.82	16mg/ℓ (日間平均8mg/ℓ)
地下水電気伝導率 (月1回)	上流	8.1	mS/m
	下流	16	mS/m
【措置内容及び年月日】 ※水質基準に適合しなかった場合のみ記入。			
【備考】			

（ 舞鶴市一般廃棄物最終処分場 ）
放流水等水質検査及び措置記録表

採取年月日	令和7年10月14日		
検査結果受理年月日	令和7年11月5日		
検査区分	項目	測定値	基準
放流水 (月1回)	PH	7.6	5.8~8.6
	BOD	0.7	20mg/ℓ (60mg/ℓ)
	COD	14.0	25mg/ℓ (90mg/ℓ)
	SS	1未満	10mg/ℓ
	大腸菌数	1未満	800コロン/ml
	全窒素	9.3	120mg/ℓ (日間平均60mg/ℓ)
	全リン	0.78	16mg/ℓ (日間平均8mg/ℓ)
地下水電気伝導率 (月1回)	上流	7.9	mS/m
	下流	17	mS/m
【措置内容及び年月日】 ※水質基準に適合しなかった場合のみ記入。			
【備考】			

（ 舞鶴市一般廃棄物最終処分場 ）
放流水等水質検査及び措置記録表

採取年月日	令和7年11月20日		
検査結果受理年月日	令和7年11月26日		
検査区分	項目	測定値	基準
放流水 (月1回)	PH	7.5	5.8~8.6
	BOD	0.9	20mg/ℓ (60mg/ℓ)
	COD	13.0	25mg/ℓ (90mg/ℓ)
	SS	1未満	10mg/ℓ
	大腸菌数	1未満	800コロン/ml
	全窒素	5.9	120mg/ℓ (日間平均60mg/ℓ)
	全リン	0.67	16mg/ℓ (日間平均8mg/ℓ)
地下水電気伝導率 (月1回)	上流	7.8	mS/m
	下流	18	mS/m
【措置内容及び年月日】 ※水質基準に適合しなかった場合のみ記入。			
【備考】			

（ 舞鶴市一般廃棄物最終処分場 ）
放流水等水質検査及び措置記録表

採取年月日	令和7年12月18日		
検査結果受理年月日	令和7年12月24日		
検査区分	項目	測定値	基準
放流水 (月1回)	PH	7.7	5.8~8.6
	BOD	0.5未満	20mg/ℓ (60mg/ℓ)
	COD	9.8	25mg/ℓ (90mg/ℓ)
	SS	1未満	10mg/ℓ
	大腸菌数	1未満	800コロン-/ml
	全窒素	7.1	120mg/ℓ (日間平均60mg/ℓ)
	全リン	0.54	16mg/ℓ (日間平均8mg/ℓ)
地下水電気伝導率 (月1回)	上流	7.9	mS/m
	下流	19	mS/m
【措置内容及び年月日】 ※水質基準に適合しなかった場合のみ記入。			
【備考】			

(様式5)

舞鶴市一般廃棄物最終処分場
地下水水質検査及び措置記録表

採取年月日	令和7年10月14日			
検査結果受理年月日	令和7年11月5日			
検査区分	項目	測定値		基準
		上流	下流	
地下水検査 (年1回)	アルキル水銀	0.0005未満	0.0005未満	検出されないこと
	総水銀	0.0005未満	0.0005未満	0.0005mg/l以下
	カドミウム	0.0003未満	0.0003未満	0.003mg/l以下
	鉛	0.003	0.003	0.01mg/l以下
	六価クロム	0.01未満	0.01未満	0.05mg/l以下
	砒素	0.001未満	0.001未満	0.01mg/l以下
	全シアン	0.1未満	0.1未満	検出されないこと
	PCB	0.0005未満	0.0005未満	検出されないこと
	トリクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.01mg/l以下
	テトラクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.01mg/l以下
	ジクロロメタン	0.002未満	0.002未満	0.02mg/l以下
	四塩化炭素	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/l以下
	1, 2-ジクロロエタン	0.0004未満	0.0004未満	0.004mg/l以下
	1, 1-ジクロロエチレン	0.002未満	0.002未満	0.1mg/l以下
	1, 2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.004未満	0.04mg/l以下
	1, 1, 1-トリクロロエタン	0.1未満	0.1未満	1mg/l以下
	1, 1, 2-トリクロロエタン	0.0006未満	0.0006未満	0.006mg/l以下
	1, 3-ジクロロプロペン	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/l以下
	チウラム	0.0006未満	0.0006未満	0.006mg/l以下
	シマジン	0.0003未満	0.0003未満	0.003mg/l以下
	チオベンカルブ	0.002未満	0.002未満	0.02mg/l以下
	ベンゼン	0.001未満	0.001未満	0.01mg/l以下
	セレン	0.001未満	0.001未満	0.01mg/l以下
1, 4-ジオキサン	0.005未満	0.005未満	0.05mg/l以下	
塩化ビニルモノマー	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/l以下	
※措置年月日	年 月 日			
※措置内容				

(※については水質基準に適合しなかった場合に記入)

※NDとは、当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。

舞鶴市一般廃棄物最終処分場
放流水水質検査及び措置記録表

採取年月日	令和7年10月14日		
検査結果受理年月日	令和7年11月5日		
検査区分	項目	測定値	基準
放流水検査 (年1回)	アルキル水銀化合物	0.0005未満	検出されないこと
	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.0005未満	0.005mg/ℓ以下
	カドミウム及びその化合物	0.003未満	0.03mg/ℓ以下
	鉛及びその化合物	0.02	0.1mg/ℓ以下
	有機リン化合物	0.1未満	1mg/ℓ以下
	六価クロム化合物	0.01未満	0.5mg/ℓ以下
	砒素及びその化合物	0.011	0.1mg/ℓ以下
	シアン化合物	0.1未満	1mg/ℓ以下
	PCB	0.0005未満	0.003mg/ℓ以下
	トリクロロエチレン	0.01未満	0.1mg/ℓ以下
	テトラクロロエチレン	0.01未満	0.1mg/ℓ以下
	ジクロロメタン	0.02未満	0.2mg/ℓ以下
	四塩化炭素	0.002未満	0.02mg/ℓ以下
	1, 2-ジクロロエタン	0.004未満	0.04mg/ℓ以下
	1, 1-ジクロロエチレン	0.02未満	0.2mg/ℓ以下
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04未満	0.4mg/ℓ以下
	1, 1, 1-トリクロロエタン	0.3未満	3mg/ℓ以下
	1, 1, 2-トリクロロエタン	0.006未満	0.06mg/ℓ以下
	1, 3-ジクロロプロペン	0.002未満	0.02mg/ℓ以下
	チウラム	0.006未満	0.06mg/ℓ以下
	シマジン	0.003未満	0.03mg/ℓ以下
	チオベンカルブ	0.02未満	0.2mg/ℓ以下
	ベンゼン	0.01未満	0.1mg/ℓ以下
	セレン及びその化合物	0.005未満	0.1mg/ℓ以下
	1, 4-ジオキサン	0.05未満	0.5mg/ℓ以下
	ほう素含有量	0.86	50mg/ℓ以下
	ふっ素化合物	0.08未満	15mg/ℓ以下
	アンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	5.4	200mg/ℓ以下
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	0.5未満	5mg/ℓ以下
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動物油脂類含有量)	0.5未満	30mg/ℓ以下
	フェノール類含有量	0.1未満	5mg/ℓ以下
	銅含有量	0.01未満	3mg/ℓ以下
	亜鉛含有量	0.04	2mg/ℓ以下
溶解性鉄含有量	0.05	10mg/ℓ以下	
溶解性マンガン含有量	0.01未満	10mg/ℓ以下	
クロム含有量	0.01未満	2mg/ℓ以下	
※措置年月日	年 月 日		
※措置内容			

(※については水質基準に適合しなかった場合に記入)

※NDとは、当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。

(様式7)

舞鶴市一般廃棄物最終処分場
ダイオキシン類検査及び措置記録表

採取年月日	令和7年10月11日		
検査結果受理年月日	令和7年11月5日		
検査区分	項目	測定値	基準
原水	ダイオキシン類	0.0017pg-TEQ/ℓ	—
放流水		0.000000pg-TEQ/ℓ	10pg-TEQ/ℓ以下
地下水上流		0.0036pg-TEQ/ℓ	1pg-TEQ/ℓ以下
地下水下流		0.0036pg-TEQ/ℓ	1pg-TEQ/ℓ以下
※措置年月日	年	月	日
※措置内容			

(※については水質基準に適合しなかった場合に記入)

舞鶴市一般廃棄物最終処分場
浸出水水質検査

採取年月日	令和7年10月14日		
検査結果受理年月日	令和7年11月5日		
検査区分	項目	測定値	放流水基準
浸出水検査 (年1回)	水素イオン濃度 (pH)	7.9	5.0以上~9.0以下
	生物学的酸素要求量	4.7	60mg/l以下
	化学的酸素要求量	20	90mg/l以下
	浮遊物質	4	10mg/l以下
	大腸菌数	1未満	800コロ- /ml
	窒素含有量	13	120mg/l以下(日間平均60mg/l以下)
	磷含有量	0.12	16mg/l以下(日間平均8mg/l以下)
	アルキル水銀化合物	0.0005未満	検出されないこと
	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.0005未満	0.005mg/l以下
	カドミウム及びその化合物	0.003未満	0.03mg/l以下
	鉛及びその化合物	0.01未満	0.1mg/l以下
	有機リン化合物	0.1未満	1mg/l以下
	六価クロム化合物	0.01未満	0.5mg/l以下
	砒素及びその化合物	0.005未満	0.1mg/l以下
	シアン化合物	0.1未満	1mg/l以下
	PCB	0.0005未満	0.003mg/l以下
	トリクロロエチレン	0.01未満	0.1mg/l以下
	テトラクロロエチレン	0.01未満	0.1mg/l以下
	ジクロロメタン	0.02未満	0.2mg/l以下
	四塩化炭素	0.002未満	0.02mg/l以下
	1. 2-ジクロロエタン	0.004未満	0.04mg/l以下
	1. 1-ジクロロエチレン	0.02未満	1mg/l以下
	シス-1. 2-ジクロロエチレン	0.04未満	0.4mg/l以下
	1. 1. 1-トリクロロエタン	0.3未満	3mg/l以下
	1. 1. 2-トリクロロエタン	0.006未満	0.06mg/l以下
	1. 3-ジクロロプロペン	0.002未満	0.02mg/l以下
	チウラム	0.006未満	0.06mg/l以下
	シマジン	0.003未満	0.03mg/l以下
	チオベンカルブ	0.02未満	0.2mg/l以下
	ベンゼン	0.01未満	0.1mg/l以下
	セレン及びその化合物	0.005未満	0.1mg/l以下
	1. 4-ジオキサン	0.05未満	0.5mg/l以下
	ほう素含有量	1.1	230mg/l以下
	ふっ素化合物	0.11	15mg/l以下
	アンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	11	200mg/l以下
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	0.5未満	5mg/l以下
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動物油脂類含有量)	0.5未満	30mg/l以下
	フェノール類含有量	0.1未満	5mg/l以下
	銅含有量	0.01未満	3mg/l以下
	亜鉛含有量	0.01未満	2mg/l以下
溶解性鉄含有量	0.04	10mg/l以下	
溶解性マンガン含有量	0.09	10mg/l以下	
クロム含有量	0.01未満	2mg/l以下	
備考			